Serviceeinrichtungen

DB InfraGO

Stendal Hauptbahnhof LS

N

OLA Stützpunkt Stendal

6894 Tangermünde

6107 Abzw Briefkiste

Hp Stendal-Vorbahnhof

Nahbedienbereich 1

Nahbedienbereich

Nahbedienbereich 3

Ortsstellbereich 1

Ortsstellbereich 2

Ortsstellbereich 3

Ortsstellbereich 4

Drehscheiben inaktiv/stillgelegt
Strahlengleise und Gleis 515 nicht
befahrbar

ALSTOM
Lokomotiven
Service GmbH

Anschluss
Werk Alstom Stendal

ESTW-A
Stendal

6107+105,112+1621 |E EÜ PT
Stendal

6107+105,025+1621 |E EÜ
Röxer PT Stendal

6107+106,470+1637 |E EÜ
Uchte St.Westsei

6107+108,581+1637 |E
EÜ Ritzgraben bei S

6401+002,139+1
641 |E EÜ
Stendal(b.Sta)

6899 Kläden

6401 Stendal

BÜ km 2,672

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Zusatzausstattung

- E 1 - Elektrant
- WF 1 - Wasserfüllständer
- Gleiswaage statisch
- Ladestraße

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- 5 Zugbildungsgleis
- 5 Dispogleis
- 5 Andigleis
- 5 Ab-/Bereitstellungsgleis
- 5 Ladegleis
- 5 Ladegleis_KV
- 5 Lokgleis
- 5 Tankgleis
- 5 Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.